

PM-3K

ВыХ1+	ВыХ1-	ВыХ2+	ВыХ2-	ВыХ3+	ВыХ3-	АЛС+	АЛС-
1	2	3	4	5	6	7	8

+12/24V	-12/24V
1	2

	PM-2K						
ХТ1	1	2	3	4	5	6	ХТ2
	Vb	X1	X2	Vb	A	C	+12/24V
	-	+	-	-	+	-	-12/24V

PM-1K			
ХТ1		ХТ2	
ВыХ1+	ВыХ1-	АЛС+	АЛС-
1	2	3	4
+12/24V		-12/24V	
1	2		

PM-5K											
ХТ1						ХТ2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+ Вы Х1	- Вы Х1	+ Вы Х2	+ Вы Х2	+ Вы Х3	- Вы Х3	+ Вы Х4	- Вы Х4	+ Вы Х5	- Вы Х5	+ АЛС	- АЛС
+12/24V	-12/24V										

