


2023

© ООО «НПП «Бевард»

BEWARD Intercom

История версий
программного обеспечения



Версия 2.6.0.43797 (28.04.2023)

Интеграция

- Интегрирована модель домофона DS07P-LP с прошивкой 3.1.0.0.2.27, дата сборки 16.01.2023.
- Интегрирована прошивка 3.1.0.0.7.18 (дата сборки 22.11.2022) для модели DS06A.

Новый функционал

- Добавлена возможность получения видео и аудио с устройства при входном звонке по SIP до приема звонка (Early Media).

Версия 2.5.0.41941 (06.07.2022)

Интеграция

- Интегрирована модель домофона BVA1306MPA с прошивкой 3.1.8.1.1.25.2, дата сборки 24.12.2021.
- Интегрированы прошивки 3.1.0.0.7.18 (дата сборки 04.05.2022) и 3.1.0.0.1.25 (дата сборки 04.05.2022) для модели DS06A.
- Интегрирован трехканальный контроллер NC315P.

Версия 2.4.0.40448 (19.11.2021)

Интеграция

- Интегрирована модель домофона DS85006MP с прошивкой 3.1.1.3.1.25.5, дата сборки 02.09.2020.

Новый функционал

- При удалении ПО добавлена возможность не удалять настройки и архив журнала вызовов.

Версия 2.3.6.37871 (28.07.2020)

Интеграция

- Интегрирована модель домофона DSN06PS с прошивкой 3.1.15.0.6.18.22.

Версия 2.3.5.37043 (19.03.2020)

Интеграция

- Интегрирована модель домофона DP303M с прошивкой 3.1.8.1.6.18.1, дата сборки 07.11.2019.
- Интегрирована прошивка 3.1.0.0.5.17 (дата сборки 27.11.2019) для модели DK103M.

Новый функционал

- Добавлена возможность выбора устройств воспроизведения и записи звука.

Версия 2.3.4.36590 (04.12.2019)

Интеграция

- Интегрирована прошивка 3.1.0.0.1.25.33 для модели DS06A.

Новый функционал

- Добавлена поддержка режима разговора в формате G.726.

Версия 2.3.3.35805 (25.07.2019)

Новый функционал

- Добавлена возможность выбора локального IP-адреса и порта для работы по протоколу SIP.

Версия 2.3.2.34655 (11.01.2019)

Новый функционал

- Добавлена поддержка входящих SIP-вызовов в режиме P2P.

Версия 2.3.1.34471 (13.12.2018)

Интеграция

- Интегрирована модель домофона DS06A(P) с прошивкой 3.1.0.0.6.18, дата сборки 09.11.2018.

Версия 2.3.0.24 (30.08.2018)

Новый функционал

- Добавлена возможность взаимодействия с домофонами по протоколу SIP:
 - прием входящих звонков;
 - получение видео;
 - двусторонняя аудиосвязь;
 - открытие дверей.

Версия 2.2.11.4 (28.06.2018)

Изменения системных требований

- Начиная с данной версии для работы ПО требуется .NET Framework 4.6.1. При обновлении ПО необходимо использовать full-версию установщика.
- Начиная с данной версии прекращена поддержка ОС Windows XP и Vista. Минимальная поддерживаемая версия ОС - Windows 7 SP1.

Изменения

- Каталог с данными приложения, в котором хранятся логи, настройки и архив вызовов, перенесен в ProgramData\BEWARD.

Версия 2.2.10.5 (19.12.2017)

Интеграция

- Добавлена поддержка многоабонентских вызывных панелей, подключаемых к IP-порталу DK103M (прошивка 3.1.0.0.3.18).

Версия 2.2.9.3 (26.09.2017)

- Исправление ошибок и стабилизация.

Версия 2.2.8.9 (27.04.2017)

Интеграция

- Интегрирован IP-портал DK103M с поддержкой работы по Wi-Fi и 4G (прошивка 3.1.0.0.3.18).
- Интегрирована прошивка 3.1.0.0.3.18 для IP-портала DK103(P).
- Интегрирована прошивка 3.1.0.0.5.18 для моделей DS03M(P), DS05M(P), DS06 и DS06M.

Новый функционал

- Добавлена возможность открывать дверь из уведомления о входящем звонке.
- Добавлена возможность подключать устройства через сети с запрещенными Ping-запросами.
- Добавлена возможность создавать отчеты об ошибках в ПО Intercom.

Версия 2.2.7.4 (23.12.2016)

Улучшения

- Улучшены поиск и просмотр записей с SD-карт устройств:
 - поиск записей выполняется быстрее;
 - при поиске отображается информация о типе и количестве найденных записей;
 - добавлена фоновая загрузка превью записей в списке.

Версия 2.2.6.4 (29.11.2016)

Интеграция

- Интегрирована модель домофона DS06M с прошивкой 3.1.0.0.5.18.6.
- Интегрирован трехканальный контроллер NC311P.

Новый функционал

- Добавлена регистрация изменения состояния выходных контактов в журнале приложения для всех подключенных клиентов (для прошивок версии 3.1.0.0.5.18.6 и выше).

Версия 2.2.5.9 (31.10.2016)

Интеграция

- Интегрирована прошивка 3.1.0.0.4.18 (дата сборки 18.10.2016) для моделей DS03M(P), DS05M(P), DS06.
- Интегрирована прошивка 3.1.0.0.4.18 (дата сборки 18.10.2016) для модели DS05M(P) с поддержкой CamDrive.

Версия 2.2.4.6 (22.09.2016)

Интеграция

- Интегрирована прошивка 3.1.0.0.4.18.54 для модели DS06.

Версия 2.2.3.6 (28.07.2016)

Интеграция

- Интегрирована модель домофона DS06 с прошивкой 3.1.0.0.4.18.

Версия 2.2.2.10 (06.06.2016)

Новый функционал

- Добавлена возможность выбирать тип потока (Основной/Альтернативный) в параметрах подключения устройства.
- Добавлена возможность воспроизведения и сохранения записей с SD-карт устройств в журнале приложения.

Версия 2.2.1.8 (27.04.2016)

Интеграция

- Интегрирована прошивка 3.1.0.0.3.18 для моделей DS03M(P) и DS05M(P).
- Интегрирована модель домофона S03M с прошивкой 3.1.0.0.4.18.

Версия 2.2.0.15 (20.02.2016)

Интеграция

- Интегрирован IP-портал DK103(P) с прошивкой 3.1.0.0.1.18.

Новый функционал

- Добавлена возможность записи видео в журнал:
 - запись по звонку;
 - запись по требованию пользователя;
 - воспроизведение видеозаписей в окне журнала.

Версия 2.1.2.10 (29.12.2015)

Интеграция

- Интегрирована прошивка 3.1.0.0.2.18 для модели DS05M(P).

Версия 2.1.1.6 (02.12.2015)

- Исправление ошибок и стабилизация.

Версия 2.1.0.12 (16.11.2015)

Интеграция

- Интегрирована модель домофона DS05M(P).

Новый функционал

- Добавлено журналирование вызовов:
 - автоматическое создание серий снимков с домофона по звонку;
 - создание снимков с домофона по требованию пользователя;
 - обзор архива журнала и воспроизведение серий снимков в окне журнала.

Версия 2.0.0.2 (28.08.2015)

Интеграция

- Интегрированы домофоны, поддерживающие до трех тревожных выходов.
- Интегрирована прошивка 3.1.0.0.1.18 для модели DS03M(P).

Новый функционал

- Добавлена поддержка одновременной работы с несколькими домофонами:
 - одновременное добавление нескольких домофонов в BEWARD Intercom;

- отображение списка добавленных домофонов в окне над иконкой в области уведомлений;
- одновременное отображение видеопотоков с нескольких домофонов в отдельных окнах;
- воспроизведение аудиопотока с выбранного домофона;
- во время загрузки видеопотока в области воспроизведения видео отображается актуальный снимок с домофона.
- Модифицированы уведомления о вызовах:
 - в уведомления о вызове и о пропущенном вызове добавлены снимки с домофона, сделанные в момент нажатия гостем на кнопку вызова;
 - для каждого пропущенного вызова может быть отдельное уведомление;
 - добавлена возможность просматривать все пропущенные вызовы с момента запуска ПО из контекстного меню иконки приложения в области уведомлений.

Версия 1.0.12.9 (13.03.2015)

- Исправление ошибок и стабилизация.

Версия 1.0.11.3 (20.01.2015)

Исправления

- Актуализация сообщений для лога и документации на русском и английском языках.

Версия 1.0.10.5 (29.12.2014)

Новый функционал

- Добавлена настройка приложения "Декодировать видеопоток в фоновом режиме", позволяющая моментально получать изображение с камеры при разворачивании программы из области уведомлений.

Изменения

- Настройка "Не разрывать видеосоединения в фоновом режиме" перенесена на вкладку "Настройки приложения" и переименована в "Сохранять видеосоединение в фоновом режиме".

Версия 1.0.9.10 (10.12.2014)

Интеграция

- Интегрирована прошивка 2.1.0.1.55.18 для модели DS03M(P).

Новый функционал

- Перевод интерфейса ПО на английский язык.
- Перевод руководства пользователя на английский язык.
- Выбор языка при установке (русский, английский).
- Добавлена возможность изменять настройки устройств через интерфейс приложения.
- Добавлена возможность изменять звуки, воспроизводимые на вызывной панели при нажатии кнопки вызова.

Версия 1.0.7.9 (17.10.2014)

Новый функционал

- Добавлено сворачивание приложения по завершению разговора.
- Добавлено оповещение о пропущенных звонках.