



Краткое руководство к оборудованию **SOLO** для тестирования детекторов



Краткое руководство к оборудованию Solo для тестирования детекторов

Solo 330 Аэрозольный распылитель



Отвинтите и снимите чашу.



Введите аэрозоль в чашу.



Закрутите чашу в устройство до выпуска аэрозоля и отверните 2 оборота.



Вставьте в Solo 330 штангу Solo. Наведите Solo 330 на детектор и нажмите вверх, чтобы активировать аэрозоль.

5 Если детектор не сработал за 5 нажатий с интервалом в 10 сек., то либо нужна очистка, либо он неисправен и подлежит замене.

СОВЕТ
Чтобы предотвратить возможность аэрозольной разрядки во время транзита, ослабьте фиксирующую чашу, открутив 2 полных оборота.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для очистки используйте ткань без ворса. Мойте чашу в теплой воде с мягким моющим средством и тщательно высушите.

Solo 332 Аэрозольный распылитель для детекторов большего диаметра

Solo A3 Аэрозоль для проверки дымовых детекторов

Предназначен для использования только с дозатором Solo 330 (332).

ВАЖНО
Перед использованием читайте инструкцию. Используйте с осторожностью.

Solo C3 Аэрозоль для проверки детекторов с сенсором CO

Предназначен для использования только с дозатором Solo 330 (332).

ВАЖНО
Перед использованием читайте инструкцию. Используйте с осторожностью.


Solo A7 Аэрозоль для очистки детекторов

Предназначен для использования без специальных устройств. Используйте Solo 200 для снятия и очистки высоко установленных детекторов.

ВАЖНО
Перед использованием читайте инструкцию. Используйте с осторожностью.



Solo 100 и 108 Телескопические штанги



Раздвиньте секцию штанги.



Нажмите кнопку, чтобы зафиксировать нужную длину.



Вставьте штангу в устройство Solo.

Solo 100: 4 секции
Solo 108: 2 секции

Solo 101 позволяет удлинить Solo 100 и 108 на 1,1 м, или может использоваться как отдельная штанга со всеми устройствами Solo.

СОВЕТ
Рекомендуется использовать максимум 3 удлинителя штанги.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для очистки используйте ткань без ворса. Мойте штанги теплой водой с мягким моющим средством и тщательно сушите.

Solo 461 Беспроводной тестер для тепловых детекторов



Вставьте штангу в тестер с заряженной батареей.



Включите тестер, нажав красной кнопки. Загорится зеленый цвет. Вспышка на медленной скорости указывает на нормальный режим ожидания.



Зафиксируйте защелку и поднесите к детектору.
СОВЕТ
Убедитесь, что детектор находится на платформе.

4 Сработает детектор на инфракрасном луче, начнется нагрев теплового элемента. Нагрев отключается через 2 мин. или после вывода детектора из корзины.

После тестирования выключите тестер, чтобы сохранить срок службы батареи.

Если детектор не сработал, то он может быть неисправен.

Solo 760 Батарея



Подключите зарядное устройство к розетке или к прикуривателю в автомобиле с помощью сетевого шнура. Индикатор питания загорится.



Подключите батарею к зарядному устройству. Индикатор быстрой зарядки загорится.
Когда батарея зарядится полностью, индикатор быстрой зарядки погаснет. Индикатор зарядного устройства загорится.

Solo 423/ 424 Проводной тестер для тепловых детекторов



Подсоедините кабель питания к тестеру, при необходимости используйте удлинитель.



Вставьте штангу в тестер.



Подключите к розетке и нажмите переключатель ON. Поднесите так, чтобы детектор попал в чашу.

4 Если детектор не сработал в течение 1 минуты, то он может быть неисправен.

Solo 423 (110V)
Solo 424 (230V)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Не прикасайтесь к металлическому корпусу.



Не блокируйте вентиляционные отверстия.



Не разбирайте

Solo 200 Устройство для снятия детекторов



Потяните и выкрутите ручки для регулировки нужного диаметра съемника.



При установке съемника на штангу нажмите на нижнюю кнопку для использования под углом.



При установке съемника на штангу нажмите на верхнюю кнопку для использования в вертикальном положении.



Поднесите съемник к детектору. Используя трение корпуса детектора о силикон накладок, проверните детектор в нужном направлении.



Solo Комплекты для тестирования

Комплекты для тестирования доступны в экономичном и удобном наборе.

Содержание каждого из них определяется в соответствии с вашими индивидуальными потребностями тестирования - см. Таблицу выбора ассортимента

Таблица выбора ассортимента

	Solo™ Модель	Проверка дыма	Проверка тепла	Проверка СО	Высота обслужи- вания	Solo 330 Аэрозольный распылитель	Solo 461 Беспроводной тепловой тестер	Solo 424 Проводной тепловой тестер	Solo 100 Телескопи- ческая штанга	Solo 101 Удлинитель штанги	Solo 108 Телескопи- ческая штанга	Solo 200 Съемник детекторов	Solo 610 Сумка для хранения
Наборы для тестирования	808	●		●	4.0m	●					●		
	809	●		●	6.0m	●			●				
	810	●		●	2.5m	●				●			
	811	●		●	6.0m	●			●			●	●
	812	●		●	8.2m	●			●	● (x2)		●	●
	814	●	●	●	6.0m	●		●	●			●	●
	822	●	●	●	6.0m	●	●		●			●	●
	823	●	●	●	9.3m	●	●		●	● (x3)		●	●

	Solo™ Модель	Краткое описание
Отдельные компоненты	A3	Аэрозоль для проверки дымовых детекторов, 250 мл (в упак. 12 шт)
	C3	Аэрозоль для проверки газовых детекторов, 250 мл (в упак. 12 шт)
	A7	Аэрозоль для очистки детекторов
	100	Четырехсекционная телескопическая штанга, длина 4,5 м
	101	Удлинительная штанга, длина 1,13 м
	108	Двухсекционная телескопическая штанга, длина 2,5 м
	200	Устройство для снятия и замены детекторов
	330	Аэрозольный распылитель для проверки дымовых и газовых детекторов
	332	Аналог Solo 330 для детекторов большего диаметра
	423	Проводной тестер для проверки тепловых детекторов, 110/120 В
	424	Проводной тестер для проверки тепловых детекторов, 220 В
	461	Беспроводной тестер для проверки тепловых детекторов, в комплекте зарядное устройство, 2 батареи
	610	Сумка для хранения и переноски оборудования и чехол для штанг
	725	Зарядное устройство
760	Батарея	



Solo Комплекты для тестирования



Группа компаний “Форма Групп”

Официальный дистрибьютор DETECTORTESTERS в России

г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, к. 2

Тел.: +7 495 971-55-17

+7 499 685-10-65

+7 499 794-29-35



detector testers

testing technology from No Climb

www.formagroup.ru
tester@formagroup.ru

www.detector testers.ru